

**JACK**

China No.1

Shanghai stock  
listed



Jack Wechat



Jack Sewing Machine Co.,LTD.



Tagliacuce ad alta velocità  
con sistema di aspirazione pneumatica



C5

**JACK SEWING MACHINE CO.,LTD.**

No. 15 South Airport Road, Jiaojiang District, Taizhou, Zhejiang, PRC  
TEL: 0086-576-88177782 88177767  
FAX: 0086-576-88177787

E-mail: sales@chinajack.com  
www.chinajack.com


# C5

Tagliacuce ad alta velocità con sistema di aspirazione pneumatica  
Totalmente automatica, sistema pneumatico, pulita da olio

## 1 Alta Efficienza

La massima velocità raggiunta è di 7000spm

L'efficienza della tagliacuce automatica C5 è maggiore del 35%-100% rispetto alle normali macchine, per esempio, ci vogliono meno ore di manodopera e si risparmia sul tempo, aumentando i margini di profitto.




## 2 Guida vocale, facile da imparare ed usare

il sistema di guida vocale potrà guidarvi facilmente nelle varie operazioni.




## 3 Reset di fabbrica

Un pulsante permette di tornare subito alle impostazioni di fabbrica.





## 4 Taglio corto, non si ha bisogno di tagliare manualmente

Il rasafilo automatico garantisce un taglio corto, entro i 5 mm, non è necessario ritagliare manualmente gli eccessi.



## 5 Connessione a un albero, stabilità e rapidità

Riduce le torsioni della macchina, la fa lavorare velocemente, più stabilità e durabilità.



## 6 Sistema di aspirazione iniziale e finale, per cuciture pulite

Questo sistema di aspirazione ti permette di lavorare sempre in modo pulito.

## Specifiche

Modello	funzioni	aghi	n. aghi	n. fili	Distanza Aghi (mm)	Ampiezza punto (mm)	Lunghezza punto (mm)	Griffe differenziali	Altezza Alzapiedino (mm)	Velocità massima (s.p.m.)	Volume (mm)	Peso (Kg)
C5-02x250	Per taschini	DCx27 14#	2	4	5	5	3.8	0.7-2	3.5	7000	525x360x640	33/44
C5-3-02/233/KS	Cuciture piene	DCx27 11#	1	3	-	4	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x640	33/44
C5-3-12/233/KS	Per orlino	DCx27 11#	1	3	-	4	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x640	33/44
C5-3-32R2/223/KS	Aghi stretti	DCx27 9#	1	3	-	1.5	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x640	33/44
C5-WF-3-02/213	Materiali non lanosi	DCx27 14#	1	3	-	4	8.5	-	5	7000	525x360x640	33/44
C5-4-M03/333/KS	Cuciture piene	DCx27 11#	2	4	2	4	4.6	0.7-2	5.5	7000	525x360x640	33/44
C5-4-M03/333/H/M/KS	Medio pesante	DCx27 11#	2	4	2	4	4.6	0.7-2	6	7000	525x360x640	33/44
C5-MJ-4-53/233	Per asciugamani	DCx27 11#	2	4	2	4	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x640	33/44
C5-5-53/233	Per attacco fettucce	DCx27 14#	2	5	3	4	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x640	33/44
C5-5-03/233/KH	Punto 5 x 5	DCx27 14#	2	5	5	5	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x640	33/44
C5-5-03/333/KH	Punto 3 x 3	DCx27 14#	2	5	3	4	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x640	33/44
C5-5-A04/435	Extra pesante	DCx27 19#	2	5	5	6	5	0.8-1.5	7	7000	525x360x640	33/44
C5-6-03/333/KH	Cuciture piene	DCx27 11#	3	6	3x2	4	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x640	33/44

Nota KS: Dispositivo aspirazione verticale; KH: dispositivo aspirazione orizzontale; altri dispositivi sono pneumatici, vanno bene sia per leggero che per pesante.